

Procès Verbal de la visite des lieux

AO 2/AASA/2021

Dans le cadre de l'appel d'offres ouvert sur offres de prix pour la prestation de nettoyage des bus et remplissage de gasoil, une visite des lieux a été effectuée avec les concurrents ayant retiré le dossier d'AO.

Les demandes d'éclaircissement ainsi que les réponses formulées lors de cette visite sont listées ci-dessous :

- L'itinéraire des bus en rentrant au dépôt : passage par la pompe pour remplissage de gasoil et AdBlue puis par les monobrosses pour le nettoyage externe,
- Le nombre de pompistes : entre 4 et 6,
- Les nombres actuels des bus dans chaque centre sont : 180 à Maarif, 200 à Benmsik, 117 à Bernoussi. Il a bien été mentionné que ces quantités sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de l'exploitation,
- Les quantités de monobrosses dans chaque centre sont : Maarif – 3, Benmsik – 2, Bernoussi – 2, Nouveau centre- 4 prévues. Des monobrosses supplémentaires seront installées bientôt dans les centres Benmsik et Bernoussi,
- Les monobrosses sont mobiles,
- Les prestations de remplissage de gasoil et de nettoyage se font le soir après l'entrée des bus,
- La conduite des bus de l'entrée jusqu'au parking se fait par les conducteurs Alsa,
- Le point d'eau et l'électricité sont disponibles et fournis par Alsa,
- L'intérieur des bus est standard : sièges en plastique hormis le siège du conducteur qui est en tissu,
- Le toit externe du bus doit aussi faire l'objet d'un nettoyage minimum une fois par mois (ce nettoyage n'est pas possible par monobrosse),
- Les dimensions des bus : 2,8x12m,
- Les dimensions des bus articulés : 2,9x18m,
- La flotte compte aujourd'hui 80 bus articulés, ce nombre est donné à titre indicatif uniquement,
- Le processus pour les prestations objet de l'appel d'offres est le même pour l'ensemble des centres.

Les concurrents qui n'ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur son déroulement.

Fait à Casablanca, le 21/05/2021